

German permanent establishment Elmshorn:
 IPT International Petroleum Trading LTD
 Robert-Bosch-Strasse 12
 25335 Elmshorn
 Company registration number: HRB 13315 PI
 Sales tax identification number: DE313987910
 E-mailadress: sales@international-petroleum-trading.com
 Website: www.tippoil.com
 Tel: +4923036728527



Produktzertifikat

TIPP-OIL CLP 460

0002-000299

Beschreibung

TIPP-OIL CLP 460 wird hergestellt auf Basis hochwertiger Mineralöle und bewährter Additive. Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoß-Belastungen erzielt. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes von TIPP-OIL CLP 460 ist das Kälteverhalten dieses Produkts ausgezeichnet.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL CLP 460 verfügt über sehr gute Eigenschaften als Schmiermittel. Daher kann TIPP-OIL CLP 460 bei überwiegend allen Industriegebieten bei konstanter und Stoßbelastung eingesetzt werden.

Qualitäts- Klassifikation

Spezifikationen

- DIN 51 517 Teil 3

TIPP-OIL CLP 460 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- AGMA 9005-D94
- Cincinnati Milacron
- US Steel 224
- Clean Panel Coker
- S-200 Oxidation Tubes

Eigenschaften

- Ein sehr stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastungen
- Ein ausgezeichnetes Kälteverhalten
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Einen hervorragenden Verschleißschutz
- Hemmt Rost-und Korrosionsbildung
- Verhinderung der Schaumbildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
kinematic viscosity at 40°C	435,000	MM²/S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	28,820	MM²/S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	93		DIN ISO 2909

appearance	YELLOW		visuell
density at 15°C	903,0	KG/M³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-9	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

04.07.2018 11:59:04

